

03.07.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
1	Aracın Tespiti				
1.1	Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı				
1.1.4	Araç şasi No.: Şasi gövdesi uygunsuz değiştirilmiş	Emniyetsiz	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.6	Motor No.: bulunamıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.7	Motor No.: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.8	Motor No.: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.9	Motor No.: yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.11	Fabrika tip etiketi: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.12	Fabrika tip etiketi: okunamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.13	Araç Ruhsatı: okunamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.15	Araç Ruhsatı: Araç bilgilerinde silinti-kazıntı-düzeltilme var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.20	Motor No.: okunamıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.22	Araç özellikleri: aracın rengi farklı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.23	Araç özellikleri: yakıt tipi farklı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.25	Araç özellikleri: Koltuk sayısı farklı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.26	Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyumuyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.27	Araç özellikleri: Koltuk sayısı araç sınıfı/cinsi ile uyumuyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
1.1.28	Fabrika tip etiketi: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.29	Fabrika tip etiketi: eksik veya yanlış bilgiler var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.30	Araç Ruhsatı: muayene kaşesi için yer yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.35	Tescil kayıtlarında Araç sınıfı yazmıyor, belirtilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.36	Araç şasi No.: bulunamıyor	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.37	Araç şasi No.: yok	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.38	Araç şasi No.: yanlış	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.39	Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.40	Araç şasi No.: orijinal değil	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.41	Araç şasi No.: okunamıyor.	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.42	Araç şasi No.: tam değil, tescil kayıtlarına eksik yazılmış	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.43	Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.44	Araç Özellikleri : koltuk sayısı tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.45	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık ilgili mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde	Hafif Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.46	Araç özellikleri: araç sınıfı farklı	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.47	Tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1
1.1.48	Tescil kayıtlarında ERIŞEBİLİR ifadesi yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1
1.2	Ön /arka plaka				
1.2.1	ön plaka şeffaf örtü ile kaplı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.4	Plaka yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.5	Ön plaka: montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.6	arka plaka şeffaf örtü ile kaplı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.7	Ön plaka: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.8	Ön plaka: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.9	Ön plaka: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.11	Arka plaka: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.12	Arka plaka: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.13	Arka plaka: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.15	Arka plaka: yeri değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
1.2.16	Arka plaka: damgası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.19	Ön plaka: damgası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
1.2.24	Plaka ölçüleri ve karakterler: Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.25	Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2	Fren Sistemi				
2.1	Servis Fren Sistemi				
2.1.1	Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	Emniyetsiz	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2	Ön Servis freni				
2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.2	Ön servis freni: fren etkisi çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.3	Ön servis freni: fren tamamen çözülmüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.5	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.6	Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.9	Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadilat yapılmış.	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.3	Arka servis freni				
2.3.1	Arka servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.2	Arka servis freni: fren tamamen çözülmüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.3	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.4	Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.6	Arka servis freni: fren etkisi çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4	Kademelendirme / orantılı yükselme				
2.4.1	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.3	Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.7	Orantılı yükselme: balata yanaşma ve sıkma süresi çok uzun	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.8	Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.9	Orantılı yükselme: el freni çok yavaş çözülüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.10	Kademelendirme: ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3
2.4.12	Kademelendirme: ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil/ALB değerleri yüke göre değişmiyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.5	Fren Sistemi Sızdırmazlığı				
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.7	Fren sistemi : ana fren merkez silindiri sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.8	fren kuvvetlendirici kısmında sızdırma var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.6	El freni etkisi				
2.6.3	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
2.6.4	El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
2.6.5	El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
2.6.6	El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
2.6.8	Elektrikli el freni çalışmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6
2.6.9	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.10	El freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRU	BASLAMA TA	BİTİŞ TARİH	SINIFLAR
2.7	El freninin eşit dağılımı				
2.7.2	El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.7.3	El freni: Elektrikli/elektronik kumandalı el fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %95'den daha büyük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.8	Daimi (yardımcı) fren sistemi				
2.8.1	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.2	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.8.3	Daimi (yardımcı) fren sistemi: retarder uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.4	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder bağlantısı yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.5	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.6	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Yanlış tip retarder mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.7	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.8.8	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.8.9	Daimi (yardımcı) fren sistemi: boruları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.11	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulama yapılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.12	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, kademelendirilemiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.13	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulama yapılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3
2.8.15	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.8.16	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.8.17	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.9	Kompresör/Doldurma süresi				
2.9.1	Kompresör: kompresör kayışı yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.2	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.3	Kompresör: yağ pompalıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.4	Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.5	Kompresör: hava kurutucu sonradan monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.6	Kompresör: doldurma süresi çok kısa	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2
2.9.10	Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2
2.9.11	Kompresör(Basınç regülatörü): sistem kesme basıncı çok düşük	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2
2.10	Römork freni				
2.10.1	Römork freni: etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.10.2	Römork freni: etkisi yok	Emniyetsiz	15.01.2012		3 5
2.11	Yay kurmalı fren sistemi				
2.11.4	Yay kurmalı fren sistemi: etkisi yok	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3
2.11.5	Yay kurmalı fren sistemi: fonksiyonu yok	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3
2.11.6	Yay kurmalı fren sistemi: hava kaçırıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3
2.11.8	Yay kurmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.11.9	Yay kurmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): etkisi yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.11.10	Yay kurmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): fonksiyonu yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.11.11	Yay kurmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): hava kaçırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3
2.12	Enerji deposu/Basınçlı hava tankı				
2.12.1	Basınçlı hava tankı: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.2	Basınçlı hava tankı: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.3	Basınçlı hava tankı: paslanmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.4	Basınçlı hava tankı: su boşaltma çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.9	Basınçlı hava tankı: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.10	Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.11	Basınçlı hava tankı: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
2.12.12	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.13	Basınçlı hava tankı: tip etiketi okunamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.14	Basınçlı hava tankı: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.15	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.12.16	Basınçlı hava tankı: valfi sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.13	Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri				
2.13.1	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6
2.13.3	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6
2.13.4	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6
2.13.5	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.6	Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.8	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.10	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.12	Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.13	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.14	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.15	Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.16	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.17	Ana fren merkez silindiri: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.18	Fren hidrolik yağı deposu:yanlış fren hidroliği	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.20	Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün değil	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2/2017	1 2 4 5 6 8
2.13.21	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2/2017	4 5 6 8
2.13.22	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil, yok	Hafif Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 4 5 6 8
2.13.23	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.24	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil, yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.25	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.26	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.27	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.28	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.29	Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.30	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.31	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: sızdırıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.32	Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.33	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.34	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.35	Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.36	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.37	Ana fren merkez silindiri: hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.13.38	Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün değil	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
2.14	Pedal/Fren kol boşluğu				
2.14.1	servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.2	servis freni: pedal/fren kol hareketi: rezervi çok az	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.3	servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok kısa	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.4	servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.6	servis freni: pedal/fren kol yataklamasında boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.7	servis freni: pedal/fren kol yataklamasında zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
2.14.9	servis freni: fren pedal lastiği yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
2.15	El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUE	BASLAMA TA	BITİŞ TARİH	SINIFLAR
2.15.1	El freni:yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.3	El freni kilit sistemi: zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.4	El freni kilit sistemi: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.5	El freni kilit sistemi: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.6	El freni:kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.7	El freni kilit sistemi: sıkışık	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7
2.15.8	El freni kilit sistemi: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7
2.15.9	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.15.10	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
2.16	Fren telleri/-çubukları				
2.16.1	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleri: Fren telleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.2	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleri: Fren çubukları zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.3	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleri:Yönlendirme roleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.4	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.5	Fren tel(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.6	Fren tel(leri): sürtünmeden dolayı yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.7	Fren tel(leri): muhafaza çatlak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.9	Fren tel(leri): yönlendirme rolesi yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.11	Fren çubukları: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.12	Fren çubukları: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.13	Fren çubukları: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.14	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.15	Fren çubukları: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.16	Fren tel(leri): yanı çaplar çok küçük	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.17	Fren tel(leri): kuru çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.18	Fren tel(leri): yönlendirme roleri / yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.19	Fren tel(leri): yönlendirme roleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.20	Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.22	Fren telleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.23	Fren çubukları zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.24	Yönlendirme roleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17	Fren milleri /-kollar / ayarlayıcılar				
2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.2	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.3	Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.4	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.5	Fren milleri /-kolu: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.6	Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.7	Fren milleri /-kolu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.8	Fren milleri /-kolu: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.9	Fren milleri /-kolu: değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18	Ön fren boruları sol/sağ				
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.5	Ön fren boruları:sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
2.18.6	Ön fren boruları:sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.7	Ön sol fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.8	Ön sağ fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.9	Ön sağ fren borusu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.10	Ön sağ fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.11	Ön sol fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.12	Ön sol fren borusu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19	Sol/sağ ön fren hortumları				
2.19.1	Sol/sağ ön fren hortumları: sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.2	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.3	Sol/sağ ön fren hortumları: sol balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.4	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.5	Sol/sağ ön fren hortumları: sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.6	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.7	Sol/sağ ön fren hortumları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.8	Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.9	Sol ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.10	Sol ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.11	Sol ön fren hortumu: dönük	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.12	Sağ ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.13	Sağ ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.14	Sağ ön fren hortumu: dönük	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.15	Sol ön fren hortumu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.20	Sol/sağ arka fren boruları				
2.20.4	Sol/sağ arka fren boruları: sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.5	Sol/sağ arka fren boruları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.6	Sol/sağ arka fren boruları: sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.7	Sol/sağ arka fren boruları: sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.8	Sol arka fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.9	Sağ arka fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.11	Sol arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.12	Sağ arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.21	Orta fren boruları				
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.3	Orta fren boruları: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.5	Orta fren boruları: sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.6	Orta fren boruları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.21.7	Orta fren boruları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları				
2.22.1	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.2	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.3	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.4	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
2.22.5	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.6	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.8	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.9	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.11	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.12	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.13	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.14	Orta ve sol arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.15	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.16	Orta ve sağ arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23	Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri				
2.23.17	Fren silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.18	Fren silindiri: kurs boyu çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.19	Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.20	Fren silindiri: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.21	Fren silindiri: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.22	Fren silindiri: toz körükleri yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.23	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.24	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.24	Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı				
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.3	Fren limitörü: ayar çubuğu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.4	Fren limitörü: yay hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.5	Fren limitörü: yanlış kapanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.6	Fren limitörü: yanlış ayarlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.11	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.14	Fren valfleri/fren limitörü: imalatçı firmanın talimatına göre ayarlı değil.	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
2.24.15	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.16	ALB-kumanda çubuğu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.17	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.18	ALB-kumanda çubuğu: ALB kurallara aykırı olarak sökülümüş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
2.24.19	Fren limitörü: değiştirilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.24.20	Fren limitörü uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Ağır Kusur	04.02.2013		1 2 3 4 5 6
2.24.21	Fren limitörü: Sökülmüş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6
2.24.23	ALB-kumanda çubuğu: sıkı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
2.24.24	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına aykırı olarak sökülümüş	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
2.24.25	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına uygun çalışmıyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
2.25	Havalı frenler / kaplin kafaları				
2.25.2	Tekli fren kaplin kafası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.3	Tekli fren kaplin kafası: valf sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.4	Çiftli fren kaplin kafaları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.5	Çiftli fren kaplin kafaları: koruma kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.6	Çiftli fren kaplin kafaları: renkleri tanımlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.7	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.8	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.9	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: yanlış takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
2.25.10	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.11	Çiftli fren kaplin kafaları: uygun olmayan şekilde değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.13	Basınç kontrol ucu bağlantıları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.14	Basınç kontrol ucu bağlantıları: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.25.16	Fren kaplin kafası: koruma kapak (ları) yok	Hafif Kusur	04.02.2013		1 2 4 7
2.26	Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı				
2.26.1	Mekanik (römork) fren/dengeleme sistemi: dengesiz çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.2	Mekanik fren yolu: çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.3	Mekanik fren yolu: sona kadar dayanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.4	Kopma halatı/halka: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.5	Kopma halatı/halka: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.6	Kopma halatı/halka: kopuk	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.7	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaylı değil	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.8	Mekanik (römork) fren: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.9	Mekanik (römork) fren: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.10	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.11	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.12	Mekanik (römork) fren: çubuklar ve körükler aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.13	Mekanik (römork) fren: amortisör hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.16	Mekanik (römork) fren: hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		3 5
2.26.17	Mekanik fren yolu: çok az	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
2.27	Fren kampanaları/-diskleri				
2.27.2	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) ovallık var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.3	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) ovallık var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.4	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yanıl kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.5	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yanıl kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.6	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.7	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.8	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.9	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.10	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.11	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.12	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.13	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.14	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.15	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.16	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.17	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.21	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.22	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.23	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) takviye plakası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.24	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) takviye plakası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.25	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) paslanarak kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.26	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) paslanarak kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.27	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.28	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.33	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.34	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
2.27.35	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) ovallık var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.36	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) ovallık va	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.37	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.38	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.39	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.40	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri)yanal kalınlık salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.41	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.42	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.43	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.44	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.45	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma tehlikesi	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.46	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma tehlikesi	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.47	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.48	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.49	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.50	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.51	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.52	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.54	Ön fren kampana(ları) salgı/ovallık var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.55	Ön fren disk(leri) salgı/ovallık var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.56	Ön fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.57	Ön fren disk(leri) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.58	Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.59	Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.60	Ön fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.61	Ön fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.62	Ön fren kampana(ları) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.63	Ön fren disk(leri) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.64	Ön fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.65	Ön fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.83	Ön fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.66	Ön fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.73	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.68	Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.69	Fren kampana(ları) takviye plakası yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.70	Fren disk(leri) takviye plakası yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.71	Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.72	Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.73	Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.74	Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.75	Arka fren kampana(ları) salgı/ovallık var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.76	Arka fren disk(leri) salgı/ovallık var	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.77	Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.78	Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.79	Arka fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.80	Arka fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.81	Arka fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.27.82	Arka fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRU	BASLAMA TA	BİTİŞ TARİH	SINIFLAR
2.28	Kontrol bağlantı uçları				
2.28.3	Kontrol bağlantı uçları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.28.4	Kontrol bağlantı uçları: kullanılmaz durumda	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.29	ALB-etiketi				
2.29.1	ALB-etiketi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.29.2	ALB-etiketi: tam olarak yazılmamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.29.3	ALB-etiketi: yanlış bilgiler var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.29.4	ALB-etiketi: okunamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.30	Fren balataları ön/arka				
2.30.2	Ön fren balataları: aşınma sınırına aşılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.3	Ön fren balataları: yağlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.4	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.5	Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.7	Arka fren balataları: yağlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.8	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.30.12	Ön fren balataları: aşınma limiti aşılmış	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31	Frenlerin Serbestliği				
2.31.1	Frenler: serbest çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.2	Frenler: ayarlanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.3	Servis freni: önce fren sisteminin basıncı boşaltıldıktan sonra frenlerin serbest kalmaması	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.4	Ön servis freni: tamamen bırakmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.5	Ön servis freni: sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.6	Arka servis freni: tamamen bırakmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.7	Arka servis freni: sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.8	El freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.9	El freni: sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.10	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.11	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.12	Ön servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
2.31.14	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1
2.31.15	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	03.07.2017		1
2.32	Basınç göstergesi/Manometre				
2.32.2	Basınç göstergesi: çok geç devreye giriyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.32.3	Basınç göstergesi: çok erken devreye giriyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.32.4	Basınç göstergesi/kontrol lambası: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.32.5	Basınç göstergesi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.32.7	Manometre: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 7
2.32.9	Basınç göstergesi/manometre: doğru çalışmıyor	Ağır Kusur	04.02.2013		1 2 3 7
2.33	ABS - Otomatik blokaj önleyici				
2.33.1	ABS sistemi: bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.33.2	ABS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.33.3	ABS sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.33.4	ABS sistemi: onaysız takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
2.33.6	ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 8
2.33.8	ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor/hatalı veya uygun olmayan bağlantı var	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 8
2.34	Kopma Emniyeti				
2.34.1	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRU	BASLAMA TA	BİTİŞ TARİH	SINIFLAR
2.34.2	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
2.34.3	Kopma Emniyeti: Çekici aracı Römork kumanda valfi arızalı	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
2.34.4	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork çok geç frenleme yapıyor	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
2.34.5	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
2.34.6	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
2.35	Yay kurmalı el fren sistemi				
2.35.1	Yay kurmalı el fren sistemi: İkaz sistemi çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3
2.36	Basınç emniyet valfi				
2.36.1	Basınç emniyet valfi çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
3	Direksiyon Sistemi				
3.1	Direksiyon - son dayama				
3.1.1	Direksiyon son dayaması: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.1.2	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.1.3	Direksiyon son dayaması: etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.1.4	Direksiyon son dayaması: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.1.5	Direksiyon son dayaması: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
3.2	Direksiyon; Dayama noktaları				
3.2.1	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	Emniyetsiz	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.2.3	Direksiyon: geri dönmüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.2.4	Direksiyon: kilitleme noktaları yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
3.2.5	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.2.7	Direksiyon: kilitleme noktaları yok	Ağır Kusur	03.07.2017		8
3.3	Direksiyon / Boşluk				
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4	Direksiyon Simidi/ Direksiyon				
3.4.1	Direksiyon simidi/direksiyon: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4.2	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4.5	Direksiyon simidi/direksiyon: dönük monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5	Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu				
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.2	Direksiyon yataklama: içeri girmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.4	Direksiyon kolonu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.5	Direksiyon kolonu: lastik takoz hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.6	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.7	Direksiyon kolonu: mafsalsız boşluğu uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.8	Direksiyon kolonu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.5.9	Direksiyon kolonu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.6	Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri				
3.6.1	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
3.6.2	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.6.3	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.6.4	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.6.5	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7	Direksiyon dişli kutusu / sızdırmazlık				
3.7.1	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) patlak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7.2	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7.3	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7.4	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7.5	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.7.6	Direksiyon dişli kutusu: direksiyon yağ seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8	Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı				
3.8.1	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.2	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: lastik yataklama yağ ile erimiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.3	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.4	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.5	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.6	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.7	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırık	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.8.8	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: lastik yataklama	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
3.8.9	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: yataklar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9	Direksiyon mafsalı-göbek diski				
3.9.1	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.2	Direksiyon mafsal(ları): solda çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.3	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.6	Direksiyon mafsal(ları): sağda çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.7	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.8	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.9	Direksiyon mafsal(ları): dönük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.10	Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.18	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.19	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.20	Direksiyon göbek diski: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.21	Direksiyon göbek diski: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.22	Direksiyon göbek diski: şişmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.23	Direksiyon göbek diski: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.9.25	Direksiyon göbek diski: bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10	İtme-Rot kolları				
3.10.1	İtme- rot kolları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.2	İtme- rot kolları: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.3	İtme- rot kolları: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.4	İtme- rot kolları: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
3.10.5	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.6	İtme- rot kolları: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.7	İtme- rot kolları: ara boşluğu yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.8	İtme- rot kolları: sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.10	İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.10.14	İtme- rot başı: yırtık	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
3.10.18	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
3.10.19	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
3.10.20	İtme- rot kolları: sağda boşluk var	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6 7 8
3.10.21	İtme- rot kolları: solda boşluk var	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6 7 8
3.11	Kutu tipi direksiyon dişli kutusu				
3.11.1	Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.11.2	Kutu tipi dişli kutusu: boşluk çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.11.3	Kutu tipi dişli kutusu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.11.4	Kutu tipi dişli kutusu: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12	Direksiyon kolu				
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.2	Direksiyon kolu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.3	Direksiyon kolu: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.5	Direksiyon kolu: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.6	Direksiyon kolu sağ: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.8	Direksiyon kolu sol: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.10	Direksiyon kolu sağ: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.11	Direksiyon kolu sol: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.12	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.13	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.14	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.15	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.12.16	Direksiyon kolu: korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13	Direksiyon bağlantı kolu/teli				
3.13.1	Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13.2	Direksiyon bağlantı kolu: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13.3	Direksiyon bağlantı kolu: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13.4	Direksiyon bağlantı kolu: çökmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
3.13.5	Direksiyon bağlantı kolu: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13.6	Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.13.7	Direksiyon bağlantı kolu: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.14	Direksiyon amortisörü				
3.14.1	Direksiyon amortisörü: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.2	Direksiyon amortisörü: sabitleme bağlantısı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.3	Direksiyon amortisörü: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.4	Direksiyon amortisörü: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.5	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.9	Direksiyon amortisörü: sabitleme; yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.11	Direksiyon amortisörü: sonradan monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
3.15	Servo direksiyon/ Ek direksiyon/Borular/Hortumlar				
3.15.1	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.2	Servo direksiyon için borular/hortumlar: yağ kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.3	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.4	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
3.15.5	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
3.15.6	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
3.15.7	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular uygun olarak bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.8	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar uygun olarak bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.9	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.10	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.11	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.12	Servo direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.13	Servo direksiyon: sızdıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.14	Servo direksiyon: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.15	Servo direksiyon: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.16	Servo direksiyon: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.18	Servo direksiyon: yeterince etkili değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.15.19	Servo direksiyon: fonksiyonu az	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
3.16	Direksiyon				
4	Görüş Alanı				
4.1	Görüş/Camlar/Güneşlik				
4.1.1	Camlar:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.2	Camlar:çizilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.3	Ön cam: çizik izleri var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.4	Ön cam: hafif hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.5	Camlar:görüş sınırlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.6	Görüş: oldukça sınırlı aksesuar var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.7	Görüş: oldukça sınırlı etiketler var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.8	Görüş: folyolar vb. var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.9	Görüş: yapıştırma etiketler var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.10	Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.11	Ön cam: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.12	Camlar : sonradan boyanmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.13	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.14	Camlar: folyoların montaj izni yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.1.16	Güneşlik hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.1.19	Ön cam : yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
4.1.20	Arka cam : yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
4.1.21	Yan cam (lar) : eksik	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
4.1.22	Yan ve/veya arka camlar: onaysız	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
4.1.23	Öncam:sürücünün görüş alanında görüşü engelleyecek şekilde hasar var	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7
4.1.24	Camlar: sürücü tarafındaki cam açılmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7
4.2	Dikiz aynası				
4.2.1	Dikiz aynası: mat	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.3	Dikiz aynası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.4	Dikiz aynası: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.5	Dış dikiz aynası: yanlış monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.6	Dış dikiz aynası: çok düşük görüş alanı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.7	Dış dikiz aynası: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.12	İç dikiz aynası: yanlış monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.13	İç dikiz aynası: çok düşük görüş alanı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.14	Dış dikiz aynası: sağda yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
4.2.15	Dış dikiz aynası: solda yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.16	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.17	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.18	İç dikiz aynası: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.19	İç dikiz aynası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
4.2.21	Dış dikiz aynası: soldaki ayna kullanılmaz durumda	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
4.3	Cam sileceği/Cam yıkama sistemi				
4.3.1	Ön Cam sileceği: silecek süpürgeleri yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.2	Ön Cam sileceği: çok fazla boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.3	Ön Cam sileceği: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.4	Ön Cam sileceği: durma pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.5	Ön Cam sileceği: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.6	Ön Cam sileceği: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.7	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.3.8	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.9	Cam sileceği: ArkArka cam silecek süpürgesi arızalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
4.3.10	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.11	Far yıkama sistemi: yıkama pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.12	Far yıkama sistemi: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.13	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu çok az	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.14	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
4.3.16	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi yıpranmış	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7
4.3.17	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi arızalı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7
5	Aydınlatma Tertibatları/Elektrik				
5.1	Far-Cam/Reflektör				
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.5	Far reflektörü: mat	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.6	Far reflektörü: kör	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.7	Far reflektörü: paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.9	Far: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.1.11	Far-cam/reflektör: kırık	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.1.12	Far-cam/reflektör: çatlak	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.1.13	Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.1.14	Far-cam/reflektör: içi nemli	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.2	Aydınlatma				
5.2.1	Aydınlatma Lambaları: Araçta mevzuata uygun olmayan renkte ve özellikte aydınlatma düzeneği var	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.3	Kısa huzmeli far				
5.3.1	Kısa huzmeli far: ayarı çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.2	Kısa huzmeli far: ayarı düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.3	Kısa huzmeli far: yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.4	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.5	Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.6	Kısa huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.7	Kısa huzmeli far: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.10	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.12	Kısa huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.13	Kısa huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.14	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.15	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.3.19	Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.3.20	Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.4	Uzun far				
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.2	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.3	Uzun huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.4	Uzun huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.5	Uzun huzmeli far: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.6	Uzun huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.7	Uzun huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.8	Uzun huzmeli far: ayarı çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.9	Uzun huzmeli far: ayarı düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.10	Uzun huzmeli far: yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.4.13	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.5	Sis far				
5.5	Ön Sis far				
5.5.1	Sis farı: ayar hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.2	Sis farı: yön hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.3	Sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.4	Sis farı: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.5	Sis farı: önü kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.6	Sis farı: camı hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.7	Sis farı: reflektörü mat	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.8	Sis farı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.9	Sis farı: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.10	Sis farı: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.11	Sis farı: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.12	Sis farı: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.13	Sis farı: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.15	Sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) onaysız takılmış	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.5.16	Ön sis farı: rengi hatalı	hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.17	Ön sis farı: ayar hatalı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.18	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.19	Ön sis farı: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.20	Ön sis farı: önü kapatılmış	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.21	Ön sis farı:reflektörü mat	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.22	Ön sis farı:hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.23	Ön sis farı: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.24	Ön sis farı:bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.5.25	Ön sis farı:elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.5.26	Ön sis farı: Gazdeşarılı far (xenon) onaysız takılmış	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
5.6	İlave Lambalar/Farlar				
5.6.1	İlave lamba(lar):fonksiyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.6.2	İlave lamba(lar):ışık şiddeti yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.6.3	İlave lamba(lar):hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.6.4	İlave lamba(lar):gevşek bağlantı mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.6.5	İlave lamba(lar):reflektör mat	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.6.6	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.7	Park lambaları				
5.7.1	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.2	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.3	Ön Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.5	Sınır lamba(ları): camları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.13	Park lamba(ları): camı hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.14	Ön park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.7.15	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.8	Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları				
5.8.1	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.2	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:cam/camların rengi solmuş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.3	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.6	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.7	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.8	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:montaj pozisyonları uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.9	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.8.12	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:kısmen yanmıyor	Hafif Kusur	03.03.2014	7/2/2017	1 2 3 5
5.8.13	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 5
5.9	Fren lambaları				
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep oluyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.6	Fren lamba(ları): ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.10	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.11	Fren lamba(ları): hasarlı cam nedeniyle farklı renk veriyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.12	Fren lamba(ları): camların rengi solmuş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.13	Fren lamba(ları): hatalı boyanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.14	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.15	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.9.16	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.10	Arka sis lambaları				
5.10.1	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.2	Arka sis lamba(ları): pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
5.10.3	Arka sis lamba(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.4	Arka sis lamba(ları): montajı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
5.10.5	Arka sis lamba(ları): elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
5.10.6	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.7	Arka sis lamba(ları):yan fren lambalarına çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6
5.10.8	Arka sis lamba(ları):sayısı fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.9	Arka sis lamba(ları):eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.10	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.11	Arka sis lamba(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.10.13	Arka sis lamba(ları):rengi yanlış	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
5.10.14	Arka sis lamba(ları):uygun camı yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
5.11	Plaka aydınlatma lambaları				
5.11.1	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.2	Plaka aydınlatma lambaları: montaj pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.3	Plaka aydınlatma lambaları: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.4	Plaka aydınlatma lambaları:bağlantısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.5	Plaka aydınlatma lambaları: montaj talimatına uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.6	Plaka aydınlatma lambaları: plakanın görünüşü yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.11.8	Plaka aydınlatma lambaları: rengi yanlış	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12	Reflektör ön/yan/arka				
5.12.1	Reflektör: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.2	Reflektör: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.3	Reflektör: yansımaya gücü yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.4	Reflektör: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.5	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.6	Reflektör: sayısı çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.7	Reflektör: hatalı renk	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.10	Reflektif şeritler:yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
5.12.11	Reflektif şeritler:yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3
5.12.12	Yan reflektörler: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.13	Yan reflektörler: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.14	Yan reflektörler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.16	Arka işaret levhası : onaysız	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
5.12.17	Arka işaret levhası:yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3
5.12.19	Arka işaret levhası:montaj yeri/yönü hatalı	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3
5.13	Geri vites lambası				
5.13.2	Geri vites lambası: pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.3	Geri vites lambası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.4	Geri vites lambası:montajı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.5	Geri vites lambası:pozisyonu çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.7	Geri vites lambası:pozisyonu çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.8	Geri vites lambası:yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.9	Geri vites lambası: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.10	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
5.13.12	Geri vites lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.13.14	Geri vites lambası:renge hatalı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6
5.14	Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları				
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.2	Sinyal lambaları: ön lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.3	Sinyal lambaları: arka lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.4	Sinyal lambaları: yan lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.6	Sinyal lambaları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.7	Sinyal lambaları: camlar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.8	Sinyal lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.9	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok hızlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.10	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok yavaş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.11	Sinyal lambaları: ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.12	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.13	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.14	Sinyal lambaları: yan çamurluk sinyal lambası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.17	Sinyal lambaları: sinyal şalteri çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.18	Sinyal lambaları: kol kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.20	Çamurluk (yan)sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.14.21	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.22	yan sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.23	yan sinyal lambası yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.14.24	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15	Dörtlü ikaz sistemi				
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.2	Dörtlü ikaz sistemi: pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.3	Dörtlü ikaz sistemi: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.4	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.5	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok hızlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.6	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok yavaş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.7	Dörtlü ikaz sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.8	Dörtlü ikaz sistemi: iptal edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.15.9	Dörtlü ikaz sistemi: montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.16	İkaz İşareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretleme				
5.16.4	İkaz tabelası yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.16.5	İkaz tabelası hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5
5.16.6	Diğer işaretleme yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 5
5.16.7	Diğer işaretleme hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 5
5.16.8	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok	Ağır Kusur	15.01.2012		7
5.16.9	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012		7
5.16.10	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok	Hafif Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7
5.16.11	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti hatalı	Hafif Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7
5.16.13	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti eksik	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7
5.17	Araç İçerisindeki Kontrol Lambaları				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.17.1	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.2	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.3	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.4	Kontrol lambası:Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.5	Hava yastığı (Airbag) için kontrol lambası:yanmıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.6	Uzun farlar için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.7	Uzun farlar için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.8	Uzun farlar için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.9	Sinyaller için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.10	Sinyaller için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.11	Sinyaller için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.12	Römork sinyalleri için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.13	Römork sinyalleri için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.14	Römork sinyalleri için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.15	Kontrol lambası: ABS için yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.17	ABS için kontrol lambası:sürücünün görüş alanında değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.18	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.19	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.17.20	Arka sis lamba(ları) için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.17.22	Kontrol lambası:ABS için rengi uygun değil	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
5.18	Çoklu soket/Kablo/Fiş				
5.18.1	Çoklu soket/fiş: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.3	Çoklu soket/fiş: topraklama hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.4	Çoklu soket/fiş: topraklama yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.5	Çoklu soket/fiş: mevcut sistem için uygun değildir (12V/24V).	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.6	Çoklu soket: su alıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.7	Çoklu soket: kapağı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.8	Çoklu soket: kapak hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.9	Kablo: kesit(ler) yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.10	Kablo: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.11	Kablo: kısa serilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.12	Kablo: çok uzun serilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.13	Kablo: şase-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.18.15	Kablo: şasi-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	Hafif Kusur	7/3/2017		1 2 3 4 5 6 7 8
5.19	Akü bağlantısı/üst kapak				
5.19.3	Akü bağlantısı: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.19.4	Akü bağlantısı: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.19.5	Akü bağlantısı: yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.19.6	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
5.19.7	Akü: Asitli su seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
5.20	Elektrik kabloları				
5.20.1	Elektrik kabloları: sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.2	Elektrik kabloları: yeterince emniyete alınmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.4	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.5	Elektrik kabloları: Şase/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.6	Elektrik kabloları: ilave tesisatlar emniyete alınmamış.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
5.20.7	Elektrik kabloları: kesit yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
5.20.9	Elektrik kabloları: Şasi/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	Hafif Kusur	7/3/2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6	Dingiller/Tekertekler/Lastikler/Süspansiyon				
6.1	Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil				
6.1.1	Ön aks: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.3	Ön aks süspansiyon sistemi:aşırı boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.4	Ön aks süspansiyon sistemi:aşınma var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi:lastik yataklama takozu hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.6	Ön aks süspansiyon sistemi: -aks civataları gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.8	Ön aks: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.9	Ön aks: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.10	Ön aks: çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.11	Ön aks: kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.12	Ön aks: yağ sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.13	Ön aks: korozyona uğramış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.14	Ön aks: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.15	Ön aks: akson aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.16	Ön aks: civatalar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.18	Ön aks: akson yalpalı dönüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.19	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.20	Ön Sol Rotil: boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.21	Ön Sağ Rotil:yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.22	Ön Sağ Rotil:boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.23	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.24	Rotil/Alt Rotil: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.25	Rotil/Alt Rotil: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.26	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.27	Rotil/Alt Rotil: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.28	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.30	Mekanik süspansiyon sistemi havalı süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.31	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.32	Ön salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.1.33	Ön salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.2	Ön Aks: Yaylar/Stabilizatör			02.07.2017	
6.2	Ön Aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu		03.07.2017		
6.2.1	Ön yay(lar): kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
6.2.2	Ön yay(lar): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.3	Ön yay(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.5	Ön yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.6	Ön yay(lar): yay çanağı sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.7	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.8	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.9	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): yataklamalar aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.10	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hatalı ayarlanmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.15	Ön stabilizatör: burulma sınırlaması yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
6.2.16	Ön yay(lar): yay pimleri/çatalı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.2.19	Ön stabilizatör: hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2/2017	1 2 4 5 6
6.2.20	Ön stabilizatör: yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2/2017	1 2 4 5 6
6.2.21	Ön viraj denge çubuğu : uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6
6.2.22	Ön viraj denge çubuğu : yok	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6
6.2.23	Ön yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.24	Ön viraj denge çubuğu: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6
6.2.25	Ön viraj denge çubuğu: yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6
6.2.26	Ön viraj denge çubuğu: burulma sınırlaması yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6
6.2.27	Ön viraj denge çubuğu: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6
6.3	Ön aks: Amortisör				
6.3.1	Ön amortisör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.2	Ön sol amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.3	Ön sağ amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.6	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.7	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.3.9	Ön sağ/sol amortisör: kopuk,kırık	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.4	Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı				
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.2	Ön sol tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.4	Ön sağ tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5	Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar				
6.5.2	Arka aks salıncağı: değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.3	Arka aks salıncağı: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.4	Dördüncü dingil ilavesi yapılmış	Emniyetsiz	15.01.2012		2 3
6.5.5	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.6	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: aşınma	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.7	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: korozyona uğramış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.8	Arka Aks Gövdesi: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.9	Arka Aks Gövdesi: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.10	Arka aks süspansiyon sistemi: aşınma var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.11	Arka aks süspansiyon sistemi: lastik yataklama takozları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.12	Arka aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.13	Arka aks süspansiyon sistemi: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.14	Arka aks süspansiyon sistemi: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.15	Arka aks süspansiyon sistemi: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.17	Arka aks salıncağı: bükülmüş	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.18	Arka aks salıncağı: çatlak var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.19	Arka aks salıncağı: kırık var	Emniyetsiz	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.20	Arka aks salıncağı: yataklama yerinden kaymış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.21	Arka aks salıncağı: korozyona uğramış	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.23	Arka salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.24	Arka salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.5.25	Arka salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6	Arka aks: Yaylar/Stabilizatör			7/2/2017	
6.6	Arka aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
6.6.1	Arka yay(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.6	Arka yay(lar): yayların açılması durumunda ön gerilim yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.7	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.8	Arka yay(lar): yay çanağı sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.9	Arka yay(lar): yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.10	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.11	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.12	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) yataklamalar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.13	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) hatalı ayarlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.14	Arka stabilizatör: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.15	Arka stabilizatör: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.16	Arka stabilizatör: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.17	Arka stabilizatör: yataklaması kırık	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.18	Arka stabilizatör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.19	Arka yaylar : yay çatalı gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.20	Arka yaylar : boşta	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.21	Arka yaylar : hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.22	Arka yaylar : yaylar değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.24	Arka yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.25	Arka viraj denge çubuğu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.26	Arka viraj denge çubuğu:emniyetsiz	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.27	Arka viraj denge çubuğu:hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.28	Arka viraj denge çubuğu:yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.6.29	Arka viraj denge çubuğu: yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7	Lastikler				
6.7.1	Lastiğin dış yüzeyi iskelete kadar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.2	Ek hareketli dingilde lastik yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.3	lastik sayısı eksik	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.6	Lastiğe batan yabancı maddeler var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.8	Lastikler:Yüzey çatlakları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.14	Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluşmuş	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.7.15	Lastikler: yanak kısmında balon oluşması	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.8	Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)				
6.8.2	Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.8.3	Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.8.6	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 8
6.8.7	Lastik profil derinliği: sınırda	Hafif Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 8
6.9	Arka aks: Amortisör				
6.9.1	Arka amortisör:yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.2	Sol arka amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.3	Sağ arka amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.4	Sol arka amortisör: yağ sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.5	Sağ arka amortisör: yağ sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.6	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.7	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.9.9	Arka sağ/sol amortisör: kopuk,kırık	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
6.10	Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı				
6.10.3	Arka Aks Tekerlek Yataklama Rulmanı: zor dönüyor.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.4	Sol Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.5	Sağ Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
6.10.9	Arka Aks Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11	Lastik ebatları/modelli/tanımlama işaretleri				
6.11.1	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.2	Yanlış lastik ebadı: yüksek hız için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.3	Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.4	Yanlış lastik: karma (Radial ve Cross-ply) lastik takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.5	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.11.8	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12	Jant hasarları				
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.2	Jant/jantlar: jant teli gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.3	Jant/jantlar: jant teli yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.4	Jant/jantlar:korozyona uğramış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.5	Jant/jantlar:hava kaçırma tehlikesi var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.7	Jant/jantlar: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.13	Jant ebatları/tipi				
6.13.1	Hatalı jantlar	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.13.2	Jantlar: hatalı balans kurşunları	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.13.3	Jantlar: hatalı supap montajı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.13.4	Jantlar: jant kapakları/direksiyon ve fren parçaları ile uyumlu değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14	Tekerlek bağlantıları				
6.14.1	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon civataları	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.2	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon somunları	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.3	Tekerlek bağlantısı:somunlar gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.4	Tekerlek bağlantısı:civatalar gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.5	Tekerlek bağlantısı: bijon civataları yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.6	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.14.7	Tekerlek bağlantısı: bijon civataları kopmuş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
6.15	Tekerlek (ön-düzen) geometrisi				
6.15.1	Tekerlek geometrisi: olması gereken ayar değerlerinde sapmalar mevcut.	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.15.2	Tekerlek geometrisi: alçak ayarlanmış araç alt düzeni hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.15.3	Tekerlek geometrisi: yüksek ayarlanmış araç alt düzeni hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.15.4	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sola çekiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.15.5	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sağa çekiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
6.16	Stepne/bağlantısı				
6.16.1	Stepne: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4 5 6
6.16.2	Stepne: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4 5 6
6.16.5	Stepne: bağlantısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4 5 6
6.16.6	Stepne: keskin köşeli araç parçaları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4 5 6
7	Şase/karoseri - bağlı parçalar			7/2/2017	
7	Şasi/karoseri - bağlı parçalar				
7.1	karoseri/taşıyıcı parçalar				
7.1.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kırık	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
7.1.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.4	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civataları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.17	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kaynaklı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.18	Karoseri/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon				
7.2.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sağ arkada korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sol arkada korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Civatalar/Perçinler/ Kaynak				
7.3.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön sağda yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda paslanma	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) yırtılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön solda yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) Sol arkada yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) sağ arkada yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.35	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda yok	Ağır Kusur	04.02.2013		1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.36	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda eksik	Ağır Kusur	04.02.2013		1 2 3 4 5 6 7 8
7.4	Araç alt koruması/Yan korumalar				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
7.4.1	Araç alt koruması: sıkıştırılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.2	Araç alt koruması: yanlış montaj pozisyonu	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.3	Yan koruma/ları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.4	Araç alt koruması: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.5	Araç alt koruması: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.7	Araç alt koruması yan koruma kapakları yok	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.8	Yan koruma/ları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.13	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.14	Yan koruma/ları: montajı uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
7.4.16	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 5
7.4.17	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 5
7.4.18	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi: Montajı uygun değil	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 5
7.4.19	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 5
7.5	Tehlikeli araç parçaları				
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.3	Tehlikeli araç parçaları: dışa taşan Egzoz boru(ları) mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
7.5.4	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı anten mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.7	Tehlikeli araç parçası: onaysız monte edilen karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.8	Tehlikeli araç parçası: dışta kalan civatalar	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.9	Tehlikeli araç parçası: sabitleme kelepçeleri	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.10	Tehlikeli araç parçası: karoseri kenar profilleri	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.11	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası çok açık	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.13	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası keskin kenarlar mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.14	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.15	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı su kanalı mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.16	Tehlikeli araç parçası: araç plakası keskin kenarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.5.18	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter, anahtar, düğme vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6	Çamurluklar				
7.6.1	Çamurluklar: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.2	Çamurluklar: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.3	Çamurluklar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.11	Çamurluklar: paslı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.12	Çamurluklar: tekere sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.16	Çamurluklar: yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
7.6.17	Çamurluklar: eksik	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
8	Römork çeki sistemi				
8.1	Römork çeki sistemi/Beşinci teker				
8.1.1	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yırtılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.2	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hatalı kaynak yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.3	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.4	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yıpranmış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.5	Römork çeki sistemi/beşinci teker: korozyona uğramış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.6	Römork çeki sistemi/beşinci teker: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.10	Yük etiket(leri): eksik	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.11	Yük etiket(leri): yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
8.1.12	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.13	Römork çeki sistemi/beşinci teker: alt taban koruyucu maddesi kazınmadan monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.14	Römork çeki sistemi/beşinci teker: izolasyon malzemesi üzerine monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.15	Römork çeki sistemi/beşinci teker: ön boşluk ölçüsüne uyulmamış	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.16	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.17	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kilit sistemi bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.18	Römork çeki sistemi/beşinci teker: araç üreticisine göre performanslı soğutucu yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2017	2 3
8.1.19	Yük etiket(leri): yok	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3
8.1.21	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin civataları eksik	Ağır Kusur	03.03.2014		2 3
8.1.22	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin civataları gevşek	Ağır Kusur	03.03.2014		2 3
8.1.23	Römork çeki sistemi tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015		2 3
8.2	Çeki kancası ön/arka				
8.2.2	Çeki kancası: erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.4	Çeki kancası: arkada yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.5	Çeki kancası: ön erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.6	Çeki kancası: arka erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.8	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.9	Çeki kancası: yok	Ağır Kusur	03.03.2014	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.11	Çeki kancası: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	3/23/2015	7/2017	1 2 3 4 5 6 7
8.2.12	Çeki kancası: erişilemiyor	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.13	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.14	Çeki kancası: yok	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
8.2.15	Çeki kancası: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 4 5 6 7 8
8.3	Çeki sistemi bağlantısı				
8.3.1	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
8.3.2	Çeki sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
8.3.3	Çeki sistemi: ebatları uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
8.3.4	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
8.4	Çeki sistemi				
8.4.1	Çeki sistemi: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.2	Çeki sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.3	Çeki sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.4	Çeki sistemi: çeki piminde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.5	Çeki sistemi: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.6	Çeki sistemi: kapak yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.7	Çeki sistemi: civata yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.8	Çeki sistemi: emniyetli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.9	Çeki sistemi: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.10	Çeki sistemi: aşınma var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.11	Çeki sistemi: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.4.12	Çeki sistemi: şasenin bir parçası değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2017	1 2 3 5 7
8.4.17	Çeki sistemi: onaysız	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 3 5 6 7
8.4.18	Çeki sistemi: şasinin bir parçası değil	Ağır Kusur	03.07.2017		1 2 3 5 7
8.5	Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri				
8.5.1	Çeki sistemi: ayarlı değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.2	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: çubuk bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.3	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.4	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
8.5.5	Çeki sistemi: yükseklik ayarı için kontrol sistemi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.8	Çeki sistemi yerden yüksekliği: çok az	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.9	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: Tertibat çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.10	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: hatalı kaynak yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.11	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
8.5.12	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: destek braketleri bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 5 7
9	Yükleme kasası				
9.1	Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler				
9.1.1	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.2	Taban/yan duvarlar/direkler: paslanmış	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.4	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.5	Taban/yan duvarlar/direkler: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.6	Taban/yan duvarlar/direkler: taban kayganlığı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.7	Taban/yan duvarlar/direkler: bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.8	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.1.10	Taban/yan duvarlar/direkler: yükleme kasası ile tekerlek arası mesafe yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2	Tente-İskelet/Kapaklar				
9.2.1	Tente-İskelet/Kapaklar: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.2	Tente-İskelet/Kapaklar: düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.3	Tente-İskelet/Kapaklar: gümrük için kurşun damgası bağlama sistemi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.4	Tente-İskelet/Kapaklar: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.5	Tente-İskelet/Kapaklar: eksik	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.6	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.7	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.8	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.2.9	Tente-İskelet/Kapaklar: kapaklar standartlara uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3	Damperli kasa Yüklemesi				
9.3.1	Damperli yüklemesi sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.2	Damperli yüklemesi sistemi: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.3	Damperli yüklemesi sistemi: onaysız monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.4	Damperli yüklemesi sistemi: hidrolik sistem sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.5	Damperli yüklemesi sistemi: pnömatik sistem sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.6	Damperli yüklemesi sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		2 3 5
9.3.8	Damperli yüklemesi sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	03.07.2017		2 3 5
10	Üst yapı				
10.1	Sürücü kabini				
10.1.1	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
10.1.4	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): bağlantı traktör tipine uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		7
10.1.5	Sürücü kabini: devirmesiz	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
10.1.6	Sürücü kabini: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
10.1.8	Sürücü kabini kabin üzerinde korozyon hasarları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
10.1.9	Sürücü kabini göçükler var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
10.1.13	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok	Ağır Kusur	03.03.2014		7
10.1.14	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014		7
10.1.15	Sürücü kabini onaysız	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7
10.2	Üst yapı montaj parçaları				
10.2.1	Montaj parçaları: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8
10.2.2	Montaj parçaları: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 3 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
10.2.3	Spoiler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.2.6	Ön tampon koruma demiri: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.3	Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler				
10.3.2	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilitlenmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.3	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşe(ler)de boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.4	Kapı(lar)/motor kaput(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.5	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.6	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli koparılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.7	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kısmi kilitleme pozisyonu gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.8	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.9	Kapı(lar)/motor kaput(ları): pas hasarları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.10	Kapı(lar)/motor kaput(ları): paslı keskin köşeler mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.11	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme kancası yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.12	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme kancası koparılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.13	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilit/kilitler tam olarak çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.14	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7
10.3.16	Kapı(lar): kilitli	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7
10.4	Koltukların montajı/Ayak dayamaları				
10.4.1	Koltuk(lar): ayarlama olanakları yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.2	Koltuk(lar): emniyet kilidi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.3	Koltuk(lar): emniyet kilidi çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.4	Ayak dayama(ları): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.8	Koltuk(lar): dayama mesnedi kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
10.4.9	Ayak dayama(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.10	Ayak dayama(ları): bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.11	Ayak dayama(ları): birbirine çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.12	Ayak dayama(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.13	Ayak dayama(ları): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
10.4.15	Ayak dayama(ları):hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017		8
10.4.16	Ayak dayama(ları): yok	Hafif Kusur	03.07.2017		8
10.4.17	Ayak dayama(ları): eksik	Hafif Kusur	03.07.2017		8
10.5	Üst yapı değişikliği				
10.5.1	Üst yapı değişikliği: okul servisi için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1
10.5.2	Üst yapı değişikliği: Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.3	Üst yapı değişikliği: Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.4	Üst yapı değişikliği: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 5 6
10.5.5	Üst yapı değişikliği: okul servisi yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden büyük	Ağır Kusur	15.01.2012		1
10.5.6	Üst yapı değişikliği: kamyon için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		2
10.5.7	Üst yapı değişikliği: kamyonet için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		5
10.5.8	Üst yapı değişikliği: minibüs için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1
10.5.9	Üst yapı değişikliği: otobüs için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1
10.5.10	Üst yapı değişikliği: traktör için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		7

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRU	BASLAMA TA	BİTİŞ TARİH	SINIFLAR
10.5.11	Üst yapı değişikliği: römork-yanı römork için asgari özelliklere dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		3 5
10.5.12	Üst yapı değişikliği: Motosikletler, motorlu bisikletler için asgari özelliklere dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		8
10.5.13	Üst yapı değişikliği: binek araçları için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		4 5 6
10.5.14	Üst yapı değişikliği: çekici araç için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 5
10.5.15	Üst yapı değişikliği: Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.16	Üst yapı değişikliği: araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya dönüştürülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.5.17	Üst yapı değişikliği: Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
10.6	Boyutlar				
10.6.8	Boyutlar: Araç boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerin %2'sinden fazla aşılması	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 3 4 5 6 7 8
11	Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme				
11.1	Debriyaj/Vites değiştirme				
11.1.1	Debriyaj: aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.2	Debriyaj: geri dönüş arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.3	Debriyaj: gürültülü	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.4	Debriyaj pedalı: yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.5	Debriyaj/vites değiştirme: debriyaj hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.7	Debriyaj: ayırmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.8	Debriyaj: kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.9	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.10	Vites değiştirme: boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.11	Vites değiştirme: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.12	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.13	Debriyaj pedalı: üst lastiği yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.1.15	Vites kutusu: vites sayısı onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
11.1.16	Tahrik mili: kardan mili sökülümüş	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
11.2	Motor/Tahrik mili Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri				
11.2.1	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.2	Tahrik mil(leri): toz körükleri aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.3	Tahrik zinciri: aşınma	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.4	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok az	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.5	Tahrik mil(leri): toz körükleri patlak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.6	Zincir muhafazası: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.7	Zincir muhafazası: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.8	Zincir muhafazası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.9	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.10	Zincir dişlisi: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.11	Zincir dişlisi: aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.12	Tahrik mili: boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.13	Tahrik mili: lastikli mafsal hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.14	Zincir dişlisi: diş sayısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.2.15	Tahrik mili: kardan mili-ara yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3	Motor/Tahrik				
11.3.2	Motor kulakları: kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.3	Kardan mili/diferansiyel askısı: çok yumuşak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.4	Kardan mili/diferansiyel askısı: kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.5	Kuyruk Mili Muhafazası:sabit değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.6	Motor kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
11.3.7	Şanzıman kulakları: lastik takozlar şişmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.8	Şanzıman kulakları: çok yumuşak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.9	Şanzıman kulakları: Kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.10	Kardan mili/diferansiyel askısı: lastik takoz şişmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.11	Kuyruk Mili Muhafazası:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
11.3.12	Kuyruk Mili Muhafazası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
12	Motosiklet, Motorlu Bisiklet				
12.1	Motosiklet siperliği				
12.1.2	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.1.3	Motosiklet siperliği: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.1.4	Motosiklet siperliği: yırtılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.1.7	Motosiklet siperliği: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.2	Koruma başlığı				
12.2.1	Koruma başlığı (kask): yok	Ağır Kusur	15.01.2012		8
12.3	Tutamaklar				
12.3.1	Tutamak(lar): yok	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.3.2	Tutamak(lar): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.3.3	Tutamak(lar): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.3.4	Tutamak(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.3.5	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4	Eşya taşıma/Çantalar				
12.4.1	Eşya taşıma/çantalar: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.2	Eşya taşıma/çantalar: üst çanta (Top-Case) takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.3	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet şasesinin dışına taşıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.4.4	Eşya taşıma/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.5	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet tipine uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.6	Eşya taşıma/çantalar: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.4.7	Eşya taşıma/çantalar: plaka/lamba kapanmış	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.8	Eşya taşıma/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.4.10	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet gövdesinin dışına taşıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		8
12.5	Motosiklet ayağı				
12.5.1	Motosiklet ayağı: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.2	Motosiklet ayağı: kendiliğinden geri kapanmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.3	Motosiklet ayağı: sürüş pozisyonunda emniyetsiz	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.5.4	Motosiklet ayağı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.5	Motosiklet ayağı: 2.Yay yok	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.6	Motosiklet ayağı: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.7	Motosiklet ayağı: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		8
12.5.8	Motosiklet ayağı: Yan dayama ayağı çok kısa	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.5.9	Amortisör kovani: hasarlı	Ağır Kusur	23.03.2015		8
12.5.11	Motosiklet ayağı: emniyetli kapanmıyor	Ağır Kusur	03.07.2017		8
12.6	Motosiklet Selesi				
12.6.1	Sele:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		8
12.6.2	Sele:onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.6.3	Sele:Sele montajı için motosiklet uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.6.4	Sele: onaysız sele tipi	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	8
12.6.5	Sele:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		8
13	Diğer Donanımlar				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRU	BASLAMA TA	BİTİŞ TARİH	SINIFLAR
13.1	Emniyet kemerleri				
13.1.1	Ön, arka kemer(ler): Ön kemer/kemerler yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.2	Ön, arka kemer(ler): onaylı değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.3	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.4	Ön, arka kemer(ler): kemer kilidi/kilitleri bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.5	Ön, arka kemer(ler): Arka kemer/kemerler yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.6	Ön, arka kemer(ler): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.7	Ön, arka kemer(ler): aşırı uzamış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.8	Ön, arka kemer(ler): kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.1.9	Ön, arka kemer(ler): doğru monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6
13.2	Hava Yastığı (Airbag)				
13.2.1	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
13.3	Kalorifer/Havalandırma				
13.3.1	Kalorifer: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
13.3.2	Kalorifer: tam olarak çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
13.3.3	Kalorifer: iptal edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7
13.3.4	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
13.4	Direksiyon kilidi				
13.4.1	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.4.2	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarları çekilmeden önce kilitleniyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.5	Tekerlek alt takozları				
13.5.1	Takoz(lar): yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
13.5.2	Takoz(lar): 2 adet gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
13.5.3	Takoz(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
13.5.4	Takoz(lar): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
13.5.5	Takoz(lar): yanlış ebatlarda	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6
13.6	Korna/Akustik ikazlar				
13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.2	Korna: bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.4	Korna: ses dengesi bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.5	Korna: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.6	Korna: montaj yeri uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.7	Siren: montaj yeri hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
13.7	Takometre/Takograf/Kontrol cihazı				
13.8	Hız sınırlayıcı				
13.8.1	Hız sınırlayıcı: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.2	Hız sınırlayıcı: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.3	Hız sınırlayıcı: montajı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.4	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi geçersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.5	Hız sınırlayıcı: montaj etiketi geçersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.6	Hız sınırlayıcı: cihaz hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.7	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.8.8	Hız sınırlayıcı: montaj etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2
13.9	Takometre				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
13.9.1	Hız göstergesi: çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6 7 8
13.9.2	Km sayacı göstergesi : çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6 7 8
13.9.3	Aracın km sayacı: bir önceki muayeneye göre düşürülmüş	Hafif Kusur	23.03.2015		1 2 4 5 6 8
13.9.5	Çalışma saati göstergesi : çalışmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017		7
13.10	Takograf				
13.10.1	Takograf: Yok	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2
13.10.2	Takograf : İlgili mevzuatında belirtilen niteliğe uygun değil	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2
13.10.3	Takograf: Geçerli muayenesi yok	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2
14	Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçakları				
14.1	Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz				
14.1.1	Yakıt/gaz boruları/depo: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.3	Yakıt/gaz boruları/depo: paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.5	Atık gaz: borular uygun serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.6	Sıvı Gaz Sistemi: camlar üzerinde ikaz etiketleri yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.9	Yakıt-/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.11	Yakıt-/gaz deposu: sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.15	Yakıt/gaz deposu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.18	Yakıt/gaz deposu: donanım kapakları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.19	Yakıt/gaz deposu: havalandırma bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.20	Yakıt/gaz deposu: havalandırma yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.21	Atık gaz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.23	Gaz Sızdırmazlık Raporu:Yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.24	Gaz Sızdırmazlık Raporu:Süresi geçmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.25	Yakıt/gaz deposu: ömrü ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.26	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Yakıt Tankı üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Ağır Kusur	01.07.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.27	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Regülatör üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Hafif Kusur	01.07.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.1.29	Yakıt/gaz deposu: donanım kapakları yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7 8
14.2	Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar				
14.2.1	Egzoz: çatlak	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.2	Egzoz: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.3	Egzoz: gürültülü çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.4	Egzoz: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.5	Egzoz: kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.6	Egzoz bağlantısı: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.7	Egzoz bağlantısı: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.8	Egzoz bağlantısı: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.2.9	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
14.2.11	Egzoz: katalitik konvektör sökülmüş	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6
14.2.12	Egzoz: arka susturucu yok	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
14.3	Egzoz sistemi: Model				
14.3.1	Egzoz: çıkış boru(ları) :uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.3.4	Egzoz: çıkış boru(ları) : ilave montaj bağlantısı gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.3.5	Egzoz: çıkış boru(ları)nın yönü uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.4	Gürültü oluşumu				
14.5	Duman oluşumu				
14.5.1	Duman oluşumu: çok fazla siyah duman oluşumu	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
14.5.2	Duman oluşumu: çok fazla mavi duman oluşumu	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
14.5.3	Duman oluşumu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6 7 8
14.6	Egzoz emisyonu				
14.6.1	Geçerli egzoz emisyon ruhsatı yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
14.7	Motor/Tahrik Yağ kaçaqları				
14.7.1	Motor: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.7.2	Şanzıman: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.7.4	Aks mili: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.7.7	Diferansiyel: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.8	Motor soğutma suyu kaçaqları				
14.8.1	Motor: soğutma suyu kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.8.2	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): su kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.8.3	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.8.4	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7 8
14.9	Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçaqları				
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçaqları var	Ağır Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.3	Amortisör: hidrolik yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 3 4 5 6 7 8
14.9.5	Direksiyon: hidrolik yağ kaçaqları var	Ağır Kusur	03.03.2014		1 2 4 5 6 7 8
15	İlave kontroller				
15.1	Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi				
15.1.1	Kapı kilit pozisyon kontrolü: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.1.2	Kapı kilit pozisyon kontrolü: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.1.3	Kapı kapalı pozisyonu: çok zor kapanıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.2	Sürücü mahalli				
15.2.1	Güneşlikler: yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
15.2.2	Güneşlikler: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6 7
15.2.4	Güneşlik/ler: hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 4 5 6 7
15.3	Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları				
15.3.1	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.3.2	Tutamak kol(ları): ulaşılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1
15.3.3	Tutamak kol(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1
15.3.4	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.3.5	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.3.6	Ayakta durma yeri: işaretli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1
15.3.7	Koridor genişliği yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.3.8	Tutamak kol(ları): uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1
15.3.9	Tutamak kol(ları): çocuklar için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1
15.3.10	Oturma yerleri öğrenci taşıma için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
15.4	Binişler ve İnişler				
15.4.1	Binişler ve İnişler güvenli değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.2	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.4.3	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.4	Binişler ve İnişler: ölçüler çok küçük	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.5	Binişler ve İnişler: ikinci giriş/çıkış gerekli	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.6	Binişler ve İnişler basamaklar arası: çok yüksek	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.8	Binişler ve İnişler basamaklar arası: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.4.9	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.4.10	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.4.11	Binişler ve İnişler basamaklar arası: basamak yok	Ağır Kusur	23.03.2015		1 2
15.5	Acil çıkışlar				
15.5.1	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.2	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.3	Acil çıkış(lar): ulaşım zorluğu	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.4	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.5	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.6	Acil çıkış(lar): belirtilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.5.8	Acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 4
15.6	Taban halısı				
15.6.1	Taban halısı: kaymaya karşı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.6.2	Taban halısı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.6.3	Taban halısı: ayaklara takılma tehlikesi var	Hafif Kusur	15.01.2012		1
15.7	Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)				

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
15.7.1	Telsiz ve haberleşme cihazları: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012		4
15.7.2	Telsiz ve haberleşme cihazları: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		4
15.8	Yangın söndürme tüpü				
15.8.1	Yangın söndürme tüpü:yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
15.8.2	Yangın söndürme tüpü: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
15.8.3	Yangın söndürme tüpü: kontrol süresi geçmiş	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
15.8.4	Yangın söndürme tüpü: tanımlama yapılmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6
15.8.8	Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 2 4 5 6
15.8.10	Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil	Hafif Kusur	03.07.2017		1 2 3
15.9	İç aydınlatma sistemi				
15.9.1	İç aydınlatma sistemi: fonksiyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4
15.9.2	İç aydınlatma sistemi: pozisyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012		1 4
15.9.3	İç aydınlatma sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1 4
15.10	Toplu taşıma araçları dış yazılar /tanımlamaları				
15.10.1	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.2	Dış yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.3	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yok	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.10.4	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası tam değil	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.10.6	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.7	Dış yazılar/tanımlamalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.8	Dış yazılar/tanımlamalar: yazılar yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.9	Dış yazılar/tanımlamalar: dış tanımlama aydınlatması yok	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.10	Dış yazılar/tanımlamalar: dış tanımlama aydınlatması arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.11	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.10.14	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012		1
15.10.17	Dış Yazılar/Tanımlamalar:mevzuata aykırı yazılar mevcut	Hafif Kusur	04.02.2013	7/2/2017	1 4
15.10.18	Dış Yazılar/Tanımlamalar (Logo): tescilde kayıtlı değil	Hafif Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1 4
15.11	Toplu taşıma araçları iç yazılar/tanımlamaları				
15.11.1	İç yazılar/tanımlamalar: özürliüler için levha yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.2	İç yazılar/tanımlamalar: acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.3	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta/oturma yeri levhası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.4	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta/oturma yeri levhası yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.5	İç yazılar/tanımlamalar:özürliüler için levha yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.7	İç yazılar/tanımlamalar:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	7/2/2017	1 4
15.11.11	İç yazılar/tanımlamalar: tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	23.03.2015	7/2/2017	1
15.11.14	İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1 4
15.11.13	İç yazılar/tanımlamalar:engelliler için levha yanlış	Hafif Kusur	03.07.2017		1 4
15.12	Taksi-levhası/İşletme numarası				
15.12.1	Taksi levhası: bağlantısı hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.12.2	Taksi levhası: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.12.3	Taksi levhası: aydınlatma yok	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.12.4	Taksi levhası:yok	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.13	Taksi/Rengi/Reklam yazısı				
15.14	Taksi-metre				
15.14.1	Taksi-metre: onaysız takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.14.2	Taksi-metre: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.14.4	Taksi-metre: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012		4
15.14.9	Taksi-metre: kalibrasyon geçerli değil	Ağır Kusur	03.03.2014		4

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUPE	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SINIFLAR
15.14.10	Taksi-metre mühür: hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014		4
15.14.11	Taksi-metre mühür: yok	Ağır Kusur	03.03.2014		4
15.15	Ambulans				
15.15.1	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	15.01.2012		4
15.15.2	Dış yazılar/tanımlamalar: yok	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.15.3	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.15.4	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012		4
15.15.5	Araç modeli ve/veya yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden fazla	Hafif Kusur	15.01.2012		4
15.16	İlk yardım çantası				
15.16.2	İlk yardım çantası:içindekiler eksik	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
15.16.3	İlk yardım çantası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012		1 2 4 5 6
15.18	Yangın algılama ve alarm sistemi				
15.18.2	Yangın algılama ve alarm sistemi:geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	03.07.2017		1

TAŞIT SINIFLARI :

- 1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar,
- 2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar,
- 3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar
- 4) Taksiler ve ambulanslar
- 5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve motorsuz taşıtlar,
- 6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar,
- 7) Traktörler,
- 8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler,